




## 5. Der Werkstattwagen

10.000 m Dichtung, über 1.600 Ersatzteile, Spezialwerkzeuge, Hilfs-, Reinigungs- und Transportgeräte: **neben fachlicher Kompetenz, höchsten Qualitäts- und Servicestandards hat die perfekte Ausstattung unserer Werkstattwagen oberste Priorität. Hier legen wir auf absolute Präzision Wert.** Jedes Teil hat seinen Platz. Verbrauchsmaterial wird jeden Abend aufgefüllt und überprüft. Das ermöglicht unseren Service-Technikern eine systematische und zeitsparende Arbeitsweise, ein zuverlässiges und umsichtiges Arbeiten und: Wir können Ihnen immer die beste Lösung bieten!

### Die 8-Punkt-Messmethode



## JA, ich interessiere mich für:

- Abdichtung, Instandhaltung oder Reparatur von Fenstern und Türen
- Rauchdichte Türen/Wartung von Feststellanlagen
- Glasdachabdichtung
- Formular Maßangabeblatt für Kostenvoranschlag
- Doku-Check Fenster/Türen inkl. Grundwartung
- Rollladenkastenabdichtung

Bitte senden Sie mir Ihre Informationen

- per Post
- per E-Mail
- Rufen Sie mich an.

*Info-Telefon  
07266-9159-0  
mail@dichtungs-specht.de  
www.dichtungs-specht.de*

Name / Ansprechpartner / Firma \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort \_\_\_\_\_

Dichtungs-Specht GmbH | Industriestraße 15 | 74912 Kirchartd  
Telefon 07266/9159-0 | Fax 07266/9159-22  
mail@dichtungs-specht.de

[www.brandschutz-specht.de](http://www.brandschutz-specht.de)

# Punkt für Punkt mehr Sicherheit mit dem DS Brandschutz- Service+



Service+ by Dichtungs-Specht

# Wir machen Ihre Türen so dicht schließend, dass die Leckrate minimiert wird!

Die Mehrzahl der Brandopfer ist auf Brandrauch zurückzuführen. Experten sehen daher im Verhindern der Ausbreitung von Rauchgasen den wichtigsten Sicherheitsfaktor im Brandschutz.

Schützende Rauchsperrn sind Zimmer-, Flur- und Wohnungstüren. Damit auch ältere Türmodelle den Anforderungen an den Rauchschutz standhalten und die nötige Sicherheit vor tödlichem Brandrauch bieten, hat **Dichtungs-Specht** den **Brandschutz-Service+**.

Neben der Qualität von Türzarge und Türblatt ist der Zustand der Schließmechanik und der Dichtungen von besonderer Wichtigkeit. Undichte Stellen entstehen häufig durch Abnutzungerscheinungen in der Mechanik, Materialverformungen und durch Ausdampfen von Weichmachern in Dichtungen.

## 1. Dauerelastische und hitzebeständige Dichtungen in allen Größen und Formen machen richtig dicht!

Seit über 35 Jahren sind wir erfolgreich auf nachträgliche Abdichtung spezialisiert und entwickeln unsere Methoden und Materialien ständig weiter. In unseren perfekt ausgestatteten Werkstattwagen ist Platz für über 200 verschiedene Dichtungen.

### Die besonderen Eigenschaften unserer Dichtungen:

- hohe Elastizität bei geringem Druckverformungsrest, der Schließdruck bleibt dauerhaft erhalten
- Formstabilität im Temperaturbereich von -60 bis + 200°C entsprechend den Anforderungen an eine Rauchschutzdichtung
- weichmacherfrei, dadurch keine Spannungsrisskorrosion und keine Kontaktverfärbung
- hohe chemische Beständigkeit, daher kein Verkleben und kein Verhärten, wenn neu gestrichen wird
- 10 Jahre Garantie





## 2. Wir bauen exakt und maßgenau ein und kontrollieren den Schließdruck rundum!

Zur genauen Kontrolle des Schließdrucks haben wir die **8-Punkt-Messmethode** entwickelt. Dabei werden an jeder Türseite an mindestens 2 Punkten die Spaltmaße ermittelt. Nur so kann sichergestellt werden, dass rundum keine Zwischenräume mehr entstehen, die Dichtungen passend ausgewählt sind und perfekt sitzen.



Vergleich der dauerhaften Verformung von Dichtprofilen (6 mm)



## 3. Die Mechanik wird exakt justiert, gegebenenfalls repariert oder ausgetauscht. Zudem warten wir Feststellanlagen!

- Die Wartung der Schließ-Mechanik gehört bei uns zum Service dazu.
- In unseren Werkstattwagen befinden sich über 1.600 Ersatzteile, Spezialwerkzeuge, Hilfs- und Prüfmittel.
- In unserer hauseigenen Werkstatt können wir Beschläge reparieren oder herstellen
- Bei Bedarf führen wir die jährliche Prüfung und Wartung Ihrer Feststellanlagen nach DIBt durch.



## 4. Rauchschutz-Sicherheit ist nur durch das Zusammenspiel von Materialqualität und passgenauem Einbau zu erreichen.

Unser Verfahren wurde von verschiedenen Feuerwehren und Brandschutzsachverständigen anhand Rauchdichtigkeitsprüfungen erfolgreich abgenommen. Ergebnis dieser Prüfungen war immer, dass die Anforderungen an die Leckrate bei den nachgerüsteten Türen erfüllt wurden. Wir nehmen gerne auch Kontakt mit den Brandschutzbehörden auf.

